

## Ausbildung als Maschinen- und Anlagenführer/in

- Metall- und Kunststofftechnik
- Textilveredelung

## bei der VSM AG

### AUFGABENBEREICH DER MASCHINEN- UND ANLAGENFÜHRER



Die Ausbildung zum Maschinen- und Anlagenführer (w/m) erfolgt praxisnah und betriebsorientiert. Der Beruf bietet die Möglichkeit in verschiedenen Industriezweigen vorwiegend im Schichtdienst zu arbeiten und nennt sich daher auch Querschnitts-Beruf.

Maschinen- und Anlagenführer sind zuständig für die fachgerechte Bedienung der Produktionsmaschinen. Außerdem bereiten sie Arbeitsabläufe an der jeweiligen Maschine vor und kümmern sich um die Pflege dieser.

Sie sind ebenso verantwortlich für die Umrüstung sowie die Überwachung unterschiedlicher Maschinen.

Treten Fehler an den Anlagen auf, ist es die Aufgabe des Maschinen- und Anlagenführers, diesen auf den Grund zu gehen und sie zu beseitigen oder beseitigen zu lassen.

Während der zweijährigen Ausbildung bei der VSM werden dem Auszubildenden die erforderlichen Kenntnisse für diese Aufgaben vermittelt.

Die VSM bietet für diesen Ausbildungsberuf die folgenden Fachrichtungen an:

- Metall- und Kunststofftechnik
- Textilveredelung

### AUSBILDUNGSSCHWERPUNKTE

- Bedienung von Produktionsmaschinen
- Vorbereitung von Arbeitsabläufen unter Berücksichtigung des effizienten Einsatzes von Rohstoffen
- Berechnung der benötigten Materialmengen und Produktionszeiten
- Umrüstung von Maschinen
- Pflege der Anlagen
- Fehlerdiagnose und –Behebung
- Überwachung von Maschinen





## ANFORDERUNGSPROFIL

- Mind. guter Hauptschulabschluss
- Körperliche Eignung
- Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit, Flexibilität und Selbständigkeit
- Medizinische Eignung

## AUSBILDUNGSDAUER

2 Jahre

## AUSBILDUNGSBEGINN

Informationen zu freien Ausbildungsplätzen entnehmen bitte Sie unserer Homepage unter [www.vsmag.de](http://www.vsmag.de)

## MIT EINER AUSBILDUNG BEI VSM SIND SIE AUF DEM RICHTIGEN WEG!

VSM hat über 140 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet der Schleifmittelproduktion und ist heute ein weltweit tätiges und angesehenes Unternehmen der Chemiebranche.

Der Maschinen- und Anlagenführer (m/w) mit den umseitig genannten Aufgaben trägt seinen Teil dazu bei.

Informieren Sie sich gerne auch im Internet über die VSM:

[www.vsmag.de](http://www.vsmag.de)



## MIT DER RICHTIGEN BEWERBUNG ZUM ZIEL

Sollten wir Ihr Interesse an einer Ausbildung zum/zur Maschinen- und Anlagenführer/in geweckt haben und Sie können sich vorstellen, bei uns „einzusteigen“ und durchzustarten, dann bewerben Sie sich doch einfach bei uns!

### Wann bewerbe ich mich?

Ab dem zweiten Halbjahr des laufenden Kalenderjahres sollten die Bewerbungsunterlagen für das folgende Kalenderjahr eingereicht werden.

### Wo bewerbe ich mich?

VSM • Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken  
Aktiengesellschaft  
Frau Kim Bartels  
Siegmundstr. 17  
30165 Hannover

Tel.: 0511/3526-273

E-Mail: [kim.bartels@vsmag.de](mailto:kim.bartels@vsmag.de)

### Welche Unterlagen sind einzureichen?

1. Bewerbungsschreiben
2. Tabellarischer Lebenslauf
3. Kopien der letzten beiden Zeugnisse sowie vorhandener Abschlusszeugnisse
4. evtl. vorhandene Zertifikate
5. Praktikumsbescheinigung (falls vorhanden)